## DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Nord

# Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme, Strecke 1745, km 22,643

Baugrunduntersuchungen,
Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung

Bericht Nr. 2.953/3 Hannover, 23.11.2011



INGENIEURGESELLSCHAFT GRUNDBAUINSTITUT DR.- ING. WESELOH - PROF. DR.- ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

IGH mbH · Volgersweg 58 · 30175 Hannover

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Nord
Regionales Projektmanagement
Herrn Carsten-Alexander Müller
Joachimstraße 8
30159 Hannover

**Beratende Ingenieure** 

Datum: 23.11.2011

Gutachten · Baugrunduntersuchungen Gründungsberatung · Fachbauleitung

Grundbau · Boden- und Felsmechanik Baugrubenplanungen · Dammbau · Spezialtiefbau · Untergrundhydraulik · Deponiegrundbau · Eignungsprüfungen · Sonderverfahren · Entwicklungen · Überwachungen · Qualitätssicherung

Ihr Zeichen: Unser Zeichen:

2.953-3

Sta

Betr.: Erneuerung der EÜ Flutbrücke Wümme Strecke 1745, Verden (Aller) - Rotenburg (Wümme) km 22,643

> Baugrunduntersuchungen, Baugrund- und Gründungsbeurteilung -

#### 1. Bauvorhaben.

Die eingleisige Strecke 1745 quert auf dem Weg von Verden nach Rotenburg den Flusslauf "Wümme". Etwa 200 m südlich der Querung befindet sich im Überschwemmungsgebiet der Wümme die so genannte Flutbrücke, die erneuert werden soll. Eine Lageübersicht gibt Anlage 1.

Die vorhandene EÜ besitzt einen Stahlüberbau. Die Widerlager bestehen aus Beton. Die lichte Weite der EÜ beträgt 15,0 m. Es wird davon ausgegangen, dass diese Weite auch so für die neue EÜ beibehalten wird.

Anschrift:

Volgersweg 58, 30175 Hannover

Bankverbindungen:

Stadtsparkasse Hannover (BLZ 250 501 80) Konto-Nr. 570 559 Dresdner Bank AG, Hannover (BLZ 250 800 20) Konto-Nr. 855 100 500

Geschäftsführer:

Dr.-Ing. Wemer Friedrich, Dipl.-Ing. Sigrid Stavesand HR B Hannover 52 469 VAT/USt-IdNr.: DE 115 659 424 Steuer-Nr. Finanzamt Hannover-Nord: 25 / 204 / 28125 Anerkannte Sachverständige für Erd- und Grundbau

Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de www.igh-grundbauinstitut.de



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 2 Datum: 23.11.2011

Die bekannten Höhendaten des Bauvorhabens lauten wie folgt:

Schienenoberkante in Mitte des Überbaus

= Bezugsebene  $\pm$  0,0 =

24,53 mNN

Gründungsebene der vorhandenen Widerlager

= ca. - 10,50 m = ca.

14,00 mNN

Wir wurden beauftragt, Baugrunduntersuchungen durchzuführen und auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse eine Baugrundund Gründungsbeurteilung zu erstellen.

#### Unterlagen.

Zur Bearbeitung wurden uns von der DB ProjektBau GmbH, Regionalbereich Nord, folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- /1/ Ivl-Plan 1745 CD
- /2/ Bestandsunterlagen zur EÜ; Grundriss, Schnitte, Ansichten
- /3/ LBEG Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Geodatenzentrum Hannover: Grundwasserstände

#### 3. Baugrund.

#### 3.1 Sondierungen.

Zur näheren Erkundung des Materials des Bahndamms und des darunter befindlichen gewachsenen Bodens wurden durch unser Büro Rammkernsondierungen (Kleinbohrungen) zur Bodenproben-



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 3 Datum: 23.11.2011

entnahme und Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde zur Festigkeitsabschätzung der Böden durchgeführt. Von Dammoberkante aus wurden neben dem Gleis jeweils hinter den vorhandenen Widerlagern je eine Rammkernsondierung und eine Rammsondierung bis in 10,0 m Tiefe ausgeführt. Je eine weitere Rammkernsondierung und eine Rammsondierung wurden von der Geländeoberkante aus an den Ecken der Widerlager bis in 12,0 m Tiefe niedergebracht. Die Ortslagen der Untersuchungsstellen gehen aus dem Lageplan in Anlage 1 hervor.

Die Ergebnisse der Sondierungen sind dargestellt in:

Anlage 2.1: Untersuchungen von Dammoberkante

Bohrprofile RKS 10 bis RKS 40

Anlage 2.2: Untersuchungen von Geländeoberkante

Bohrprofile RKS 1u bis RKS 4u

Anlage 2.3: Erläuterungen

Anlage 3.1 bis 3.4: Untersuchungen von Dammoberkante

Rammdiagramme R 10 bis R 40

Anlage 3.5 bis 3.8: Untersuchungen von Geländeoberkante

Rammdiagramme R lu bis R 4u

Die Dammoberkante wird nach den Sondierergebnissen RKS 10 bis RKS 40 von humos durchsetzten schwach schluffigen, schwach kiesigen Sanden bedeckt, die örtlich Beimengungen von Schotter aufweisen. Das Dammmaterial darunter besteht aus schluffigen, überwiegend schwach tonigen, teils schwach kiesigen Sanden, die sich bis in Tiefen zwischen 7,30 und 8,10 m unter Dammmoberkante bzw. bis in Tiefen zwischen 8,30 und 9,20 m unter Schienenoberkante fortsetzen.

Der gewachsene Untergrund im Anschluss an die Auffüllungen setzt sich aus Sanden und schwach schluffigen Sanden zusam-



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 4 Datum: 23.11.2011

men, die örtlich torfige Beimengungen aufweisen oder im Wechsel mit Torflagen anstehen.

Nach den Sondierungen RKS 1u bis RKS 4u, die an der Geländeoberkante neben den Widerlagern angesetzt wurden, wird das Gelände bereichsweise von 0,20 bis 0,80 m starken Auffüllungen aus humos durchsetzten schluffigen, schwach kiesigen Sanden mit Bauschuttbeimengungen oder von Steinen und Schotter bedeckt.

Der gewachsene Boden besteht bis in Tiefen zwischen 1,40 und 2,10 m aus schluffigen bis stark schluffigen, teils kiesigen, teils tonigen Sanden. Zwischen den Auffüllungen und den schluffigen, tonigen Sanden wurde bei der Sondierung RKS 1u eine 0,35 m starke Torflage angetroffen. Bei den Sondierungen RKS 2u und RKS 4u, die im Bereich des nördlichen Widerlagers angesetzt wurden, folgen den schluffigen, tonigen Sanden bis zur jeweiligen Sondierendtiefe Sande und Fein- bis Mittelsande, die lagenweise schwach kiesige und schwach schluffige Beimengungen aufweisen.

Bei den Sondierungen RKS 1u und RKS 2u am südlichen Widerlager zeigten sich im Anschluss an die schluffigen, tonigen Sande Torfe im Wechsel mit Sanden sowie torfige, schwach schluffige Sande und schwach organisch durchsetzte Sande, die bis in Tiefen von 3,60 und 3,80 m unter Geländeoberkante bzw. bis 11,80 und 11,90 m unter Schienenoberkante hinabreichen. Danach wurden bis zu den Sondierendtiefen Sande und teils schwach schluffige Fein- bis Mittelsande erbohrt.

Zur Abschätzung der Festigkeit der durchfahrenen Böden wurden Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde DPH durch-



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 5 Datum: 23.11.2011

geführt. Die daraus gewonnenen Rammdiagramme zeigen die Anlagen 3.1 bis 3.8. Für die überwiegend bindiggemischtkörnigen Dammschüttmaterialien und für die gewachsenen oberflächennahen Böden sowie in gewissen Grenzen auch für die Torfe kann etwa folgender Zusammenhang zwischen Schlagzahl und Konsistenz angenommen werden:

Konsistenz	Schlagzahl n <sub>10</sub>	
weich	2-5	
steif	5 – 9	
halbfest	9 – 17	
fest	> 17	

Für die enggestuften gewachsenen Sande und Fein- bis Mittelsande ohne oder mit geringem Schluffanteil gilt etwa folgender Zusammenhang zwischen Schlagzahl pro 10 cm Sondeneindringung und Lagerungsdichte:

Schlagzahl n <sub>10</sub>		Grenzen der Lagerungsdichte		
über GW	unter GW			
4	2-3	D = 0.30 / locker - mitteldicht		
11	8	D = 0.50 / mitteldicht - dicht		
24	17	D = 0.65 / dicht - sehr dicht		

Gemäß diesen Zusammenhängen besitzen die Auffüllungen bzw. Dammschüttungen bei den Sondierungen R 30 und R 40, die hinter dem nördlichen Widerlager ausgeführt wurden, durchweg weiche Konsistenzen. Die Sondierungen R 10 und R 20, die hinter dem südlichen Widerlager angesetzt wurden, wei-



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 6 Datum: 23.11.2011

sen zunächst auch auf weiche Konsistenzen der Dammschüttung hin. Ab einem Niveau von etwa 6,0 m unter Schienenoberkante ist ein Anstieg der Festigkeit in den steifplastischen Bereich zu verzeichnen.

Die von der Geländeoberkante aus niedergebrachten Rammsondierungen belegen für die gewachsenen Böden zunächst als
schluffige bis stark schluffige, teils tonige, teils kiesige Sande und als Torfe weiche Konsistenzen. Bei den Torfen
unterhalb der Dammschüttung sind wie die Sondierungen von
Dammoberkante aus belegen deutlich höhere Schlagzahlen erreicht worden. Das liegt zum gewissen Teil daran, dass die
Torfe hier schon eine Vorbelastung durch die Dammschüttung
erfahren haben.

Die Sande im Anschluss an die Torfe, die teils schwach schluffige und torfige oder generell organische Beimengungen aufweisen, sind überwiegend zunächst noch locker gelagert. Mitteldichte Lagerungen werden für die Sande etwa zwischen 11,0 und 12,0 m unter Schienenoberkante erreicht. Während die Rammsondierungen R 1u und R 3u für die Sande bis zur Endtiefe dichte Lagerung belegen, sind im Bereich der Sondierung R 2u mitteldichte Lagerungen der Sande, zonenweise an der Grenze zur dichten Lagerung vorhanden. Im Bereich der Sondierung R 4u an der nordöstlichen Widerlagerecke sind die Sande bis etwa 17,0 m unter Schienenoberkante mitteldicht an der Grenze zu locker gelagert.



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 7 Datum: 23.11.2011

#### 3.2 Grundwasser.

Grundwasser wurde zur Zeit der Sondierungen im August und September 2011 wie folgt angetroffen:

Datum	Grundwasserstand	Grundwasserstand
	unter SO (m)	(mNN)
29.08.2011	8,6 bis 8,7	ca. 15,9
19.09.2011	8,8 bis 9,2	ca. 15,4 bis 15,7
23.09.2011	9,7	ca. 14,8
26.09.2011	8,6 bis 8,9	ca. 15,6 bis 15,9

Nach /3/ wird die Lage der Grundwasseroberfläche im weite-Bereich der Flutbrücke Wümme mit > 15,0 mNNbis 17,5 mNN angegeben. Aus den Bestandsunterlagen der etwa 200 m von der Flutbrücke entfernten Brücke über die Wümme, die im Jahr 1922 errichtet wurde, lässt sich der höchste Wasserstand der Wümme HHW mit 17,6 mNN entnehmen. Dieser deckt sich insoweit mit den Angaben nach /3/, wobei davon werden kann, dass Grundwasserausgegangen Wümmewasserstand über die durchlässigen Sande miteinander korrespondieren. Der HHW von 17,6 mNN (= ca. 6,90 m unter Schienenoberkante) wird im Weiteren als Bemessungswasserstand angesetzt.

#### 3.3 Fundamenterkundung.

Um mehr Sicherheit bezüglich der luftseitigen Fundamentüberstände der Widerlager zu erhalten, wurden zu deren mittelbarer Feststellung Rammsondierungen ausgeführt.



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 8 Datum: 23.11.2011

Das Ergebnis ist in Anlage 4 mitgeteilt. Danach bestätigen die Sondierergebnisse die nach /2/ zu erwartenden Fundamentüberstände.

#### 3.4 Geotechnische Laborversuche.

An einigen aus den Sondierungen gewonnen Bodenproben wurden Laborversuche durchgeführt. Bestimmt wurden Korngrößenverteilung, Wassergehalt und Glühverlust.

#### a) Korngrößenverteilungen (Anlagen 5.1 bis 5.7)

Die Versuche Nr. 1 bis 10, 14 und 16 zeigen die Bandbreite der Körnungen der gewachsenen teils schwach schluffigen, teils schwach kiesigen Sande und Fein- bis Mittelsande. Im Einzelnen ergaben sich neben Sandanteilen Kiesanteile bis 8 % und Feinanteile mit Korndurchmessern von ≤ 0,06 mm bis 7 %.

Die Versuche Nr. 11, 12, 13 und 15 kennzeichnen die Körnungslinien von Proben aus den aufgefüllten schluffigen, tonigen Sanden. Bestimmt wurden Kiesanteile bis 7 %, Sandanteile von 71 % bis 73 %, Schluffanteile von 13 % bis 16 % sowie Rohtonanteile von 9 % bis 12 %.

#### b.) Wassergehalt, Glühverlust

An Torfproben und torfdurchsetzten Proben wurden Wassergehalt und Glühverlust (=Gehalt an organischen Bestandteilen) wie folgt bestimmt:



# INGENIEURGESELLSCHAFT GRUNDBAUINSTITUT DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 9 Datum: 23.11.2011

Tiefe (m)	Wassergehalt W <sub>N</sub> (%)	Glühverlust V <sub>GL</sub> (%)
RKS 1o / 7,80 – 9,20	84,4	40,1
RKS 2o / 8,40 – 8,90	81,8	22,3
RKS 2o / 8,90 – 10,00	52,3	9,9
RKS 1u / 3,40 – 3,60	307,8	43,8

Die Ergebnisse belegen für die Proben ein starkes organisches Verhalten.

#### 3.5 Chemische Laborversuche.

#### 3.5.1 Grundwasseranalyse.

Aus dem Grundwasser bei Sondierung RKS 3u wurde eine Probe entnommen, die im Labor Wessling auf Beton- und Stahlaggressivität untersucht worden ist. Das Ergebnis findet sich in den Anlagen 6.1 bis 6.5. Gemäß DIN 4030 ist die Wasserprobe aufgrund des Gehaltes an kalklösender Kohlensäure von 19 mg/l als "schwach betonangreifend" zu bewerten. Der Beton ist unter Bezug auf DIN 1054-2, Tabelle 1 (chemischer Angriff) in die Expositionsklasse XA 1 "schwach betonangreifend" einzuordnen.

Die Stahlaggressivität des Grundwassers ist sowohl bezüglich Flächenkorrosion als auch bezüglich Mulden – und Lochkorrosion als sehr gering einzustufen.



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 10 Datum: 23.11.2011

#### 3.5.2 Untersuchung von Schotter- und Bodenmischproben.

Aus den Gleisen wurden zwei Schotterproben nach DB-Richtlinie 880.4010 entnommen. Daraus ist eine Mischprobe hergestellt worden, die dem Labor der Deutschen Bahn AG - Technik, Systemverbund und Dienstleistungen Umweltservice (TUS 3) in Brandenburg zwecks Analyse übermittelt wurde. Mit den Proben aus dem Hinterfüllmaterial der Widerlager wurde in gleicher Weise verfahren. Je Widerlagerseite wurde aus den Proben der Sondierungen RKS 10 und RKS 20 sowie RKS 30 und RKS 40 eine Mischprobe gebildet.

Die Bewertung der Analysen erfolgt ebenfalls durch die Deutsche Bahn AG - Technik, Systemverbund und Dienstleistungen Umweltservice.

DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 11 Datum: 23.11.2011

#### 3.6 Bodenkennwerte.

Die angetroffenen Böden lassen sich wie folgt einstufen:

a) Gruppeneinteilung nach DIN 18 196 und die Klassifizierung nach ZTVE-StB 09 (VOB, Teil C, DIN 18 300)

#### Dammschüttung, Auffüllungen

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, humos, örtlich vermengt mit Bauschutt;
Sand, schwach schluffig bis schluffig, überwiegend schwach tonig, teils schwach kiesig;
Schotter, kiesig, sandig;
Steine und Schotter

Gruppe SU, OH, SU\*, ST\*, TL,

GW, GE

Klasse 3 bis 4

(leicht bis mittelschwer lösbar)

 bei hohem Wassergehalt und entsprechender Konsistenz für auch

Gruppe OH, SU\*, ST\*
Klasse 2
(fließende Bodenart)



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 12 Datum: 23.11.2011

#### Gewachsener Untergrund

Sand, schluffig bis stark schluffig, teils tonig, teils kiesig;
Sand, schwach schluffig bis schluffig, torfig
Sand und Fein- bis Mittelsand, teils schwach schluffig, teils schwach kiesig

Gruppe SU\*, ST\*, TL, OH, SE, SU
Klasse 3 bis 4
(leicht bis mittelschwer lösbar)

 bei hohem Wassergehalt und entsprechender Konsistenz für auch

Gruppe SU\*, ST\*, OH
Klasse 2
(fließende Bodenart)

Torf, teils sandig, teils schluffig

Gruppe HN, HZ
Klasse 2 bis 3
(fließend bis leicht lösbar)

DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 13 Datum: 23.11.2011

#### b) Bodenphysikalische Kennwerte.

Nach den Ergebnissen der Feld- und Laborversuche sowie nach Erfahrung in vergleichbaren Fällen können den angetroffenen Böden folgende mittlere Kennwerte zugeordnet werden:

Tief unter SO im Mittel (m)	Art	Reibungswinkel Kohäsion (kN/m²)	Wichte (kN/m³)	Steifeziffer (MN/m²)
bis 6,00	Auffüllungen, Dammschüttung Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig weich	φ' = 27,5° c = 0	$\gamma/\gamma' = 19/9$	$E_s = 3$ bis 5
6,00 bis 8,70	Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig weich bis steif	$\phi' = 27,5^{\circ}$ $c = 5$	$\gamma/\gamma' = 20/10$	$E_s = 5$ bis $10$
Widerlager Nord 8,70 bis 9,60	Gewachsener Un- tergrund Sand, schluffig, teils kiesig, teils torfig weich	$\phi' = 27.5^{\circ}$ $c = 2$	$\gamma/\gamma' = 18/8$	E <sub>s</sub> = 2 bis 6
9,60 bis 11,40	Sand locker	$\varphi' = 30^{\circ}$ $c = 0$	$\gamma/\gamma' = 18/10$	$E_s = 10 \text{ bis } 15$
ab 11,40	Sand mitteldicht, zonen- weise an den Gren- zen zu locker und dicht	$\phi' = 32,5^{\circ}$ $c = 0$	$\gamma/\gamma' = 19/11$	$E_{s} = 20 \text{ bis } 60$
Widerlager Süd 8,70 bis 11,80	Sand, schwach schluffig, torfig; Torf; Sand; Sand, stark schluffig, tonig weich bzw. locker	$\varphi' = 25^{\circ}$ $c = 2$	$\gamma/\gamma'=17/7$	E <sub>s</sub> = 1 bis 10
ab 11,80	Sand dicht, zonenweise an den Grenzen zu mit- teldicht	$\varphi' = 35^{\circ}$ $c = 0$	$\gamma/\gamma' = 19/11$	$E_{\rm s} = 40 \ {\rm bis} \ 80$

DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 14 Datum: 23.11.2011

#### 4. Beurteilung.

#### 4.1 Vorbemerkung.

Gründungsebenen der vorhandenen Widerlager befinden Die sich nach /2/ etwa 10,50 m unter Schienenoberkante oder bei etwa 14,0 mNN. Es wird davon ausgegangen, dass auch die neuen Widerlager auf diesem Niveau gegründet werden. Nach den Ergebnissen der Baugrunduntersuchungen reichen Torfe und torfdurchsetzte Böden am Widerlager Süd im Mittel bis etwa 11,80 m unter Schienenoberkante oder etwa bis 12,7 mNN hinab. Diese Böden besitzen eine starke Zusammendrückbarkeit und sind zur Aufnahme der Bauwerkslasten nicht geeignet. Sie sind daher unterhalb der Widerlagerfundamente auszukoffern und zu ersetzen. Im Bereich des Widerlagers Nord enden die torfigen Böden schon in einer mittleren Tiefe von 9,60 m unter Schienenoberkante und damit oberhalb der Gründungsebene der Widerlager. Dafür setzen sich hier Sande teils sehr lockerer Lagerung bis etwa 11,40 m Tiefe oder etwa bis auf 13,1 mNN fort, die ebenfalls ausgekoffert und ersetzt werden sollten.

Der Grundwasserspiegel befand sich im August/September 2011 bei etwa 15,9 mNN und damit bereits deutlich oberhalb der Aushubebene = Unterkante Bodenersatz (s.o.). Die EÜ befindet sich im Überschwemmungsgebiet der Wümme, so dass auch hier gemäß Abschnitt 3.2 als Bemessungswasserstand der höchste Wasserstand der Wümme HHW mit 17,6 mNN anzunehmen ist. Wümmewasserstand und Grundwasserstand korrespondieren über den durchlässigen Sanduntergrund miteinander, so dass auch das Grundwasser diesen höchsten Stand erreichen kann. Sollte ein solcher Wasserstand, der sich dann etwa 1,0 m



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 15 Datum: 23.11.2011

über Geländeoberkante befindet, während der Bauzeit auftreten, sind die Bauarbeiten einzustellen. Bei Wasserständen bis zur Geländeoberkante könnte hingegen noch gearbeitet werden, wenn die Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen entsprechend höher angelegt werden. Für die Bauflächen der Widerlager gibt es in Zusammenhang mit dem erforderlichen Baugrubenverbau zwei Möglichkeiten der Wasserhaltung.

Eine Möglichkeit wäre, das Grundwasser abzusenken. Das Absenkniveau müsste etwa 0,50 m unter der Aushubebene liegen. Bei einem maximalen Grundwasserstand in Höhe Geländeoberkante von etwa 16,5 mNN wäre das Grundwasser bis etwa 12,7 - 0,50 = 12,2 mNN abzusenken. Die Absenkhöhe würde somit 4,30 m betragen, die in dem durchlässigen Sanduntergrund eine entsprechend dimensionierte Absenkanlage erfordert. Soll auf eine Grundwasserabsenkung verzichtet werden, besteht die andere Möglichkeit, die Baugruben zur Herstellung der Widerlager der EÜ als wasserdichte Tröge auszubilden. Dazu kommen Spundwandumschließungen mit Unterwasserbetonsohlen in Frage. Die Stärke der Unterwasserbetonsohlen ergibt sich einerseits aus der Unterkante der wenig tragfähigen Schichten, andererseits aus dem wirksamen Auftrieb.

Nachfolgend werden Bemessungsgrundlagen für die Eisenbahnüberführung mitgeteilt und Hinweise zur Ausbildung der Trogbaugruben, zur Hilfsbrückenauflagerung, zur Hinterfüllung der Widerlager und zur Grundwasserhaltung gegeben.

DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 16 Datum: 23.11.2011

#### 4.2 Gründungsvorschlag.

#### 4.2.1 Konstruktion, Bemessungsgrundlagen.

Für die Bemessung der Widerlagerfundamente der neuen EÜ kann unter Berücksichtigung der Maßnahmen nach Abschnitt 4.2.2 eine zulässige mittlere Bodenpressung von

 $\sigma_{\text{zul}} = 300 \text{ kN/m}^2$ 

angesetzt werden. Der Bemessungswasserstand kann mit 17,6 mNN = ca. 6,90 m unter Schienenoberkante angenommen werden. Die zulässige Bodenpressung ist im Zuge der weiteren Planung anhand noch zu ermittelnder Lasten zu überprüfen und gegebenenfalls zu modifizieren.

#### 4.2.2 Auskofferung der wenig tragfähigen Böden.

Wie in Abschnitt 4.1 dargelegt, verbleiben unterhalb der Widerlagerfundamente wenig tragfähige Böden, die auszukoffern sind. Im Bereich des Widerlagers Süd reichen die wenig tragfähigen Böden orientiert am ungünstigsten Bohrprofil RKS 1u bis 11,90 m unter Schienenoberkante hinab. Am Widerlager Nord enden die sehr locker gelagerten Sande im ungünstigsten Fall bei 11,70 m unter Schienenoberkante. Da die Baugrunduntersuchungen einerseits nur stichprobenhaften Charakter besitzen, sollte bei der Lösung mit einer Unterwasserbetonsohle, bei der der Aushub der wenig tragfähigen Böden unter Wasser stattfindet und insofern die Baugrubensohle nicht unmittelbar in Augenschein zu nehmen ist, sicherheitshalber von einem erforderlichen Aushubniveau bei



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 17 Datum: 23.11.2011

beiden Widerlagern von 12,0 m unter Schienenoberkante ausgegangen werden.

#### 4.2.3 Hinterfüllung der Widerlager.

Für die Hinterfüllung der Widerlager bis zur Unterkante der Planumsschutzschicht ist nach Ril 836 ein Material der Bodengruppen GW, GI, SW, SI nach DIN 18 196 zu verwenden. Die Hinterfüllung ist lagenweise ausreichend zu verdichten. Ein Verdichtungsgrad von  $D_{Pr} \geq 1,0$  ist nachzuweisen. Dieser Nachweis kann durch dynamische Plattendruckversuche erbracht werden. Dabei ist ein dynamischer Verformungsmodul von  $E_{vd} \geq 40$  MN/m² zu erzielen.

# 4.2.4 Spundwandverbauten für die Herstellung der Widerlager, Unterwasserbetonsohlen.

Wegen des hohen Grund- und Wümmewasserstandes ist gemäß Abschnitt 4.1 eine empfehlenswerte Lösung, die Baugruben zum Abbruch der vorhandenen Widerlager und zur Herstellung der neuen Widerlager als quasi wasserdichte Tröge mit Spundwandumschließungen und Unterwasserbetonsohlen auszubilden. Die Spundwände können dabei auch dem Hochwasserschutz dienen und oberhalb des Geländes enden. Allerdings ist bei Arbeiten zu Zeiten von hohen Wasserständen zu beachten, dass auch die Baustraßen und Einrichtungsflächen dann hochwasserfrei anzulegen sind. Insofern wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten nur solange erfolgen können, bis der Grundwasserstand die Geländeoberkante erreicht hat. Diese befindet sich etwa 8,0 m unter Schienenoberkante oder bei etwa 16,5 mNN. Die Spundwände würden sicherheitshalber bis



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 18 Datum: 23.11.2011

etwa 0,50 m über das Gelände geführt und damit bei etwa 7,50 m unter Schienenoberkante enden bzw. bei 17,0 mNN. Wie in Abschnitt 4.2.2 dargelegt sind die Spundwände für ein mögliches Aushubniveau von 12,0 m unter Schienenoberkante = ca. 12,5 mNN auszulegen.

Da sich die Spundwände im Einflussbereich der Hilfsbrückenauflager befinden, soll die statische Berechnung für den
erhöhten aktiven Erddruck erfolgen. Der Erdruhedruckanteil
soll nach Ril 836 50 % betragen. Für die Bemessung der
Spundwände können die Bodenkennwerte aus Abschnitt 3.6 angesetzt werden. Bei den statischen Nachweisen sollte eine
Stör- bzw. Auflockerungszone durch die Baggerarbeiten berücksichtigt werden, die mindestens 0,50 m tiefer als die
Unterkanten der Unterwasserbetonsohlen reichen. Die Spundwandkästen sind nach statischem Erfordernis auszusteifen.

Wird zur Trockenhaltung der Baugruben eine Grundwasserabsenkung durchgeführt, gelten die vorangegangenen Darlegungen sinngemäß. Das Aushubniveau kann gemäß Abschnitt 4.2.2 mit 11,9 bzw. 11,7 m unter Schienenoberkante angenommen werden. Der Grundwasserstand ist 0,50 m tiefer als das jeweilige Aushubniveau anzusetzen.

Normalerweise werden die Spundwände im Rammverfahren eingebracht. Der Boden ist dazu auch generell geeignet. Es ist lagenweise innerhalb der dicht gelagerten Sande allerdings mit schwerer Rammung zu rechnen. Insofern sind rammgünstige Spundwandprofile zu wählen. Die Spundwände werden unterhalb der Hilfsbrücke hergestellt. Zu berücksichtigen ist insofern eine eingeschränkte Arbeitshöhe für die Rammgeräte.



## INGENIEURGESELLSCHAFT GRUNDBAUINSTITUT DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 19 Datum: 23.11.2011

Die Mindeststärke der Unterwasserbetonsohle ergibt sich als Differenz zwischen Gründungsebene Widerlager und erforderlichem Aushubniveau. Werden die neuen Widerlager auf der Höhenlage der vorhandenen Widerlager angeordnet, beträgt die Mindeststärke der Unterwasserbetonsohle 12,0 - 10,5 = 1,50 m. Ob diese Stärke ausreichend ist, wäre statisch nachzuweisen. Bei Ansatz eines Bemessungswasserstandes während der Bauzeit von beispielsweise 17,0 mNN = ca. 7,50 m unter Schienenoberkante, auf die die Spundwandoberkanten entsprechend auszulegen wären, würde die Unterwasserbetonsohle durch einen 4,50 m hohen Wasserdruck beansprucht. Das Eigengewicht der Unterwasserbetonsohle reicht dann allein zur Gewährleistung der Auftriebssicherheit nicht aus. Neben der Ausnutzung von Reibungskräften zwischen Unterwasserbetonsohle und Spundwänden ist die Unterwasserbetonsohle gegebenenfalls nach unten zu verankern, z.B. mit Verpressankern nach DIN 4125. Näheres dazu wird in Abschnitt 4.2.4 mitgeteilt.

Alternativ kommen zur Rückverankerung verpresste Mikropfähle in Frage. Innerhalb der Sande ab 12,0 m Tiefe unter Schienenoberkante kann nach DIN 1054, Anhang D, vorbehaltlich der durchzuführenden Probebelastung für die verpressten Mikropfähle eine Mantelreibung von  $0,15~\mathrm{MN/m^2}$  angesetzt werden.

#### 4.2.5 Hilfsbrückenauflagerung, Verbauten im Damm.

Der Abbruch der vorhandenen Widerlager und die Herstellung der neuen Widerlager erfolgen voraussichtlich unter einer Hilfsbrücke. Diese lagert in der Regel auf einzelnen Trägern, zwischen denen eine Ausfachung als Verbauwand einge-



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 20 Datum: 23.11.2011

bracht wird. Die Träger werden z.B. mittels Verpressankern rückverankert.

Es ist auch möglich, die Hilfsbrücken auf den dammseitigen Spundwänden der Widerlagerbaugruben zu lagern. Diese Spundwände wären dann von den Gleisen aus einzubringen, die dazu im Rammbereich entfernt werden müssten. Da die Spundwände auch zur Baugrubenumschließung dienen, könnte die Abtragung nennenswerter Vertikallasten erst unterhalb der rechnerisch erforderlichen Einbindetiefe der Spundwände stattfinden. Es wären also sehr lange Spundwandbohlen erforderlich, deren Handhabung sehr aufwändig ist. Es wird daher wie beschrieben davon ausgegangen, dass die Auflagerung der Hilfsbrücke separat auf Trägern erfolgt.

Die statische Berechnung für die Verbauwand soll nach Ril 836 für den erhöhten aktiven Erddruck erfolgen. Die Bodenkennwerte können der Tabelle in Abschnitt 3.6 entnommen werden.

Es wird davon ausgegangen, dass die Träger für die Auflagerung der Hilfsbrücke im Rammverfahren eingebracht werden. Nach DIN 1054, Anhang C, müssen die Rammträger mindestens 5,0 m in den tragfähigen Untergrund einbinden.

Der tragfähige Untergrund beginnt im vorliegenden Fall mit den mindestens mitteldicht gelagerten Sanden, die ab etwa 12,0 m unter Schienenoberkante oder ab etwa 12,5 mNN aufgeschlossen wurden. Die Unterkante der Träger darf somit nicht höher als ca. 17,0 m unter Schienenoberkante oder etwa 7,5 mNN angeordnet werden. Nach DIN 1054, Anhang C, Tabelle C.5 kann einem Träger des Profils HEB 350 bei diesem Fußniveau eine charakteristische Last = zulässige Last von



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 21 Datum: 23.11.2011

550 kN zugeordnet werden. Voraussetzung dabei ist, dass die Träger über die Lastabtragungstiefe von 5,0 m mittels langsam schlagender Rammung eingebracht werden.

Die Verbauwände sind rückzuverankern. Zur Rückverankerung kommen zweckmäßig Verpressanker nach DIN 4125 in Frage. Die Verpressstrecken der Anker sind bis in die gewachsenen mindestens mitteldicht gelagerten Sande zu führen. Die Oberkante der Verpresskörper darf damit nicht höher als 12,0 munter Schienenoberkante oder etwa 12,5 mNN angeordnet werden. Die Grenzlast von Ankern kann z.B. nach Ostermayer "Verpressanker" abgeschätzt werden (s. Grundbautaschenbuch, Teil 2). Bei einer Verpressstrecke von 6 m kann von einer Grenzlast (Bruchlast) Ra,k von 450 kN ausgegangen werden. Letztlich sind die Ankerkräfte durch die Abnahmeprüfungen zu bestätigen. Im Vorfeld der Baumaßnahme soll eine Eignungsprüfung erfolgen.

#### 4.2.6 Grundwasserhaltung.

#### 4.2.6.1 Bauweise mit Unterwasserbetonsohle.

Um Grundwasserabsenkungen während der Bauzeit zu vermeiden, ist die beschriebene Troglösung mit Spundwandumschließung und Unterwasserbetonsohle empfehlenswert. Diese Baugrubenausbildung bietet auch mit speziellen Dichtungen keine 100 %-ige Wasserdichtigkeit. Mit dem Zulauf von so genannten Restwassermengen über die Spundwandschlösser und die Fugen zwischen Unterwasserbetonsohle und Spundwänden ist zu rechnen. Die Beseitigung der Restwassermengen erfolgt über offene Wasserhaltungen.

DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 22 Datum: 23.11.2011

#### 4.2.6.2 Bauweise mit Grundwasserabsenkung.

Gemäß Abschnitt 4.1 ist die Alternative zur Troglösung die Spundwandumschließung mit Grundwasserabsenkung. Die maximale Absenkhöhe beträgt etwa 4,30 m. Zur Absenkung kommen Tiefbrunnen (Schwerkraftanlagen) in Frage.

Anhand der Korngrößenverteilungen in den Anlagen 5.1 bis 5.7 lassen sich z. B. mit der Beziehung nach Beyer die Durchlässigkeitsbeiwerte  $k_{\rm f}$  abschätzen. Diese bewegen sich größenordnungsmäßig etwa zwischen

 $k_f = 1 \cdot 10^{-4} \text{ und } 5 \cdot 10^{-4} \text{ m/s.}$ 

Wie stets in solchen Fällen können die Durchlässigkeiten des Untergrundes auch stärker schwanken, als dieses durch die Korngrößenverteilungen von Bodenproben belegt werden kann. Größere Sicherheiten zu den Durchlässigkeiten lassen sich nur mit Pumpversuchen erzielen.

Vorbehaltlich der erforderlichen Dimensionierung durch die ausführende Firma werden zur Grundwasserabsenkung für die beiden je etwa 6,0 m x 20,0 m großen Widerlagerbaugruben nach Abschätzung etwa 5 Brunnen erforderlich. Die Brunnentiefen unter Geländeoberkante betragen etwa 12,0 m. Die Bohrdurchmesser der Brunnen sind dabei mit 0,60 m berücksichtigt worden. Die abzupumpenden Wassermengen bewegen sich in der Größenordnung von etwa 200 bis 250 m³/Stunde.

DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 23 Datum: 23.11.2011

#### 4.2.7 Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen.

Die Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen wären gemäß Abschnitt 4.2.4 "hochwasserfrei" anzulegen, d.h. die Oberkanten der Straßen und Flächen müssen sich mindestens 0,50 m oberhalb des Geländes befinden.

In Höhe Geländeoberkante sind teils sehr gering tragfähige Böden in Form von Torfen oder torfdurchsetzten Böden vorhanden. Darauf abgestimmt wird nach Erfahrung in vergleichbaren Fällen für die Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen folgender Tragschichtaufbau von unten nach oben empfohlen:

- Verlegung eines Geogitters als Kombigitter mit Trennwirkung. Das Geogitter soll eine Höchstzugkraft in beiden Hauptrichtungen von  $\geq$  60 kN/m aufweisen.
- Einbau einer 30 cm starken Tragschicht aus Brechkorn (z.B. Körnung 0/56 mm)
- Verlegung eines zweiten Geogitters w.o., jedoch ohne Trennwirkung
- Einbau einer weiteren 30 cm starken Tragschicht aus Brechkorn

Dieser Aufbau soll mit Beginn der Baustraßenherstellung durch Versuche bestätigt werden.

DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de

BV: 2.953-3 Blatt: 24 Datum: 23.11.2011

#### 4.3 Ergänzende Hinweise.

Die durchgeführten Sondierungen liefern nur stichprobenartigen Aufschluss. Um sicherzustellen, dass die erkundeten Untergrundverhältnisse und die daraus abgeleiteten Gründungsmaßnahmen auch zwischen den Sondieransatzpunkten zutreffend sind, sind nach Ril 836 baubegleitende Prüfungen durchzuführen. Art und Umfang der Prüfungen wird nach Ril 836 bzw. nach Erfordernis durch den unterzeichnenden Sachverständigen für Geotechnik festgelegt.

Wir bitten, uns die endgültige Planung zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen, um den unterbreiteten Gründungsvorschlag mit seinen Annahmen und Voraussetzungen zu überprüfen bzw. gegebenenfalls zu modifizieren.

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

IGH Ingenieurgesellschaft Grundbauinstitut
Dr.-Ing. Weseloh - Prof. Dr.-Ing. Müller-Kirchenbauer mbH

Dipl.-Ing. Stavesand

Dr.-Ing. Friedrich



DR.-ING. WESELOH - PROF. DR.-ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH

Volgersweg 58 30175 Hannover Telefon (05 11) 34 32 05 Telefax (05 11) 34 15 44 e-mail info@igh-grundbauinstitut.de


BV: 2.953-3 Blatt: I Datum: 23.11.2011

## **INHALTSVERZEICHNIS**

ı.	Bauvorhaben.	1
2.	Unterlagen.	2
3.	Baugrund.	2
3.1	Sondierungen.	2
3.2	Grundwasser.	7
3.3	Fundamenterkundung.	7
3.4	Geotechnische Laborversuche.	8
3.5	Chemische Laborversuche.	9
3.5.1	Grundwasseranalyse.	9
3.5.2	Untersuchung von Schotter- und Bodenmischproben.	10
3.6	Bodenkennwerte.	11
4.	Beurteilung.	14
4.1	Vorbemerkung.	14
4.2	Gründungsvorschlag.	16
4.2.1	Konstruktion, Bemessungsgrundlagen.	16
4.2.2	Auskofferung der wenig tragfähigen Böden.	16
4.2.3	Hinterfüllung der Widerlager.	17
4.2.4	Spundwandverbauten für die Herstellung der Widerlager,	
	Unterwasserbetonsohlen.	17
4.2.5	Hilfsbrückenauflagerung, Verbauten im Damm.	19
4.2.6	Grundwasserhaltung.	21
4.2.6.	1 Bauweise mit Unterwasserbetonsohle.	21
4.2.6.	2 Bauweise mit Grundwasserabsenkung.	22
4.2.7	Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen.	23
4.3	Ergänzende Hinweise.	24

## **ANLAGENVERZEICHNIS**


Anlage	1:	Lageplan
Anlagen	2.1 und 2.2:	Bohrprofile
Anlage	2.3:	Erläuterungen
Anlagen	3.1 bis 3.8:	Rammdiagramme
Anlage	4:	Fundamenterkundung
Anlagen	5.1 bis 5.7:	Korngrößenverteilungen
Anlagen	6.1 bis 6.5:	Grundwasseranalyse




#### RKS 10 RKS 20 RKS 30 RKS 40 SO ±0,0 = ~24,53 mNN ± 0,0 ¬¬¬ -1,00 -1,01 -1,05 \times -1<u>,1</u>2 - 1,0 S, u', g', Grasnarbe, S, u', g', h, Wurzelreste, Schotter 0,4 Schotter, g, s Wurzelreste Wurzelreste S, u, t' S, u', g' - 2,0 S, u', t', g' S, u', t', g' S, u, t' 2,0 S, u, g' - 3,0 <u>2,4</u> S, u', t', g' S, u, t' S, u, t' 3,0 3,0 - 4,0 S, u, t' S, u, t' S, u', t', g' S, u, t' 4,0 4,0 - 5,0 S, u, t' S, u, t' S, u, t' S, u', t', g' <u>5,0</u> 5,0 5,0 - 6,0 5,5 S, u, t' S, u, t' S, u, t' 6,0 - 7,0 6,5 S, u S, u, t' S, u, t' - 8,0 S, u, t' $\frac{7,8}{\sqrt[]{19.09.11}}$ 7,9 <del>V</del> 19.09.11 7,8 7,7 fS+mS 7,7 S, u, t' 8,1 <del>▽</del> 19.09.11 S, u', torfig S, u, torfig 8,2 - 9,0 8,6 <del>V</del> 23.09.11 S, u, torfig 8,6 Torf, u Torf, u, s - 10,0 S, u' S S, u', torfig S, u', torfig 10,0 - 11,0 - 12,0

Rammkernsondierungen ausgeführt am 19.09. und 23.09.2011

Tiefe (m)





RKS 3u

RKS 4u

-7, <u>9</u>	<b>95</b> 7			~-8	<b>,00</b> 7		
0,7	0,8	Α	S, u, g', h', Bauschutt	0,6	0,2	A O	X, Schotter (Packlage) S, u, g
29.08.11	<u>1,5</u>	24 — 22	S, $\overline{u}$ , t	26.09.11	1,2	○ · · · ·	
	2,5	- #	S, u', torfig		<u>2,1</u>	•	S, u, g
	2,0	*	0.1		3,0	•	S, g', u'
	3,8	•	S, o'		3,7	. O	S, g', u'
			S		<u>4,8</u>		fS+mS
	<u>5,0</u>		S		6,0		fS+mS
	6,1 7,0		fS+mS		6,8		fS+mS
	8,0		fS+mS		8,0		S, g'
	9,0		fS+mS		9,0		fS+mS
	10,0		fS+mS		10,0		fS+mS
	11,0	**	fS+mS, u'		<u>11,0</u>		S 
	12,0	<b>**</b>	fS+mS, u'		12,0		<u> </u>

Rammkernsondierungen ausgeführt am 29.08.und 26.09.2011



Auftrag Nr.:

Anlage :

2.953/3

2.3

## Kurzzeichen und Zeichen der Bodenarten

(Auszug aus DIN 4023)

Kies ki	iesig	<b>Bodenart</b> G	Beimengungen	(Anteil)
		G		
	rablicaia		g	
Grobkies g	robkiesig	gG	gg	
Mittelkies m	nittelkiesig	mG	mg	000000
Feinkies fe	einkiesig	fG	fg	
Sand sa	andig	S	S	
Grobsand g	robsandig	gS	gs	
Mittelsand m	nittelsandig	mS	ms	
Feinsand fe	einsandig	fS	fs	
Schluff so	chluffig	U	u	* * * *
Ton to	onig	Т	t	
Torf, Humus to	orfig, humos	Н	h	 
	Org. Beimengungen	F	f, o	* * * *
Steine st	teinig	Х	х	
Auffüllung		Α		А
Geschiebelehm		Lg		
Geschiebemergel		Mg		
Fels, allgemein		Z		-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z
Fels, verwittert		Z <sub>v</sub>		

Konsistenzen:	breiig	Nebenanteil:	Kst	Kalkstein
	weich steif	(am Beispiel Kies) g' schwach kiesig	Tst	Tonstein Sandstein
	halbfest	g stark kiesig	Sst Mst	Mergelstein

DB ProjektBau GmbH, Regionalbereich Nord


## Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme, Strecke 1745, km 22,643


Auftrag Nr.:

2.953/3

3.1

Anlage:





## Rammsondierung DPH nach DIN 4094

ausgeführt am 20.09.2011

 $\label{eq:def:def:DB} DB \ ProjektBau \ GmbH, \ Regional bereich \ Nord$ 

## Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme, Strecke 1745, km 22,643


2.953/3

Auftrag Nr.:

Anlage :

3.2

Sondierung: R 2 oben



Rammsondierung DPH nach DIN 4094

ausgeführt am 20.09.2011

DB ProjektBau GmbH, Regionalbereich Nord


## Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme, Strecke 1745, km 22,643


Auftrag Nr.:

2.953/3

3.3

Anlage:





## Rammsondierung DPH nach DIN 4094

ausgeführt am 21.09.2011

DB ProjektBau GmbH, Regionalbereich Nord

## Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme, Strecke 1745, km 22,643


Auftrag Nr.: 2.953/3

. .

Anlage:

3.4

Sondierung: R4oben



Rammsondierung DPH nach DIN 4094

ausgeführt am 21.09.2011

DB ProjektBau GmbH, Regionalbereich Nord

Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme, Strecke 1745, km 22,643


2.953/3

Auftrag Nr.:

Anlage :

3.5

Sondierung: R 1 unten



Rammsondierung DPH nach DIN 4094

ausgeführt am 29.08.2011

DB ProjektBau GmbH, Regionalbereich Nord

Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme, Strecke 1745, km 22,643


2.953/3

Auftrag Nr.:

Anlage :

3.6

Sondierung: R 2 unten



Rammsondierung DPH nach DIN 4094

ausgeführt am 26.09.2011

INGENIEURGESELLSCHAFT GRUNDBAUINSTITUT
DR.+ING, WESELOH - PROF, DR.-ING, MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH
30175 HANNOVER · VOLGERSWEG 58 · TELEFON (0511) 34 32 05 · TELEFAX (0511) 34 15 44

 $\label{eq:def:def:DB} \mbox{DB ProjektBau GmbH}, \mbox{Regionalbereich Nord}$ 

### Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme, Strecke 1745, km 22,643


Auftrag Nr.:

3.7

Anlage:

2.953/3 3.

### Sondierung: R3unten



### Rammsondierung DPH nach DIN 4094

ausgeführt am 29.08.2011

INGENIEURGESELLSCHAFT GRUNDBAUINSTITUT
DR.+ING, WESELOH - PROF, DR.-ING, MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH
30175 HANNOVER · VOLGERSWEG 58 · TELEFON (0511) 34 32 05 · TELEFAX (0511) 34 15 44

 $\label{eq:def:def:DB} \mbox{DB ProjektBau GmbH}, \mbox{Regionalbereich Nord}$ 

### Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme, Strecke 1745, km 22,643


2.953/3

Auftrag Nr.:

Anlage :


3.8

### Sondierung: R4unten



### Rammsondierung DPH nach DIN 4094

ausgeführt am 26.09.2011



INGENIEURGESELLSCHAFT GRUNDBAUINSTITUT DR ING. WESELOH - PROF. DR ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mbH						
30175 HAN	NNOVER · VOLGERSWEG 58 · TELEFON (0511) 34 32 05 · TE	ELEFAX (0511) 34 15 44				
Bauherr :	DB ProjektBau GmbH, Regionalbereich Nord	Maßstab:				
BV.:	Erneuerung	1 : 100				
	EÜ Flutbrücke Wümme,	AuftrNr.				
	Strecke 1745, km 22,643	2.953/3				
		Anlage				
	Fundamenterkundung	4				



DR.- ING. WESELOH - PROF. DR.- ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mt


Volgersweg 58 · 30175 Hannover · Tel. 0511/34 32 05 · Fax 0511/3<del>4 15 44</del> · www.igh-grundbauinstitut.de

# Kornverteilung nach DIN 18 123

Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH

Regionalbereich Nord

Projekt: Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme





DR.- ING. WESELOH - PROF. DR.- ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mt


Volgersweg 58 · 30175 Hannover · Tel. 0511/34 32 05 · Fax 0511/34 15 44 · www.igh-grundbauinstitut.de

# Kornverteilung nach DIN 18 123

Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH

Regionalbereich Nord

Projekt: Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme





DR.- ING. WESELOH - PROF. DR.- ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mb


Volgersweg 58 - 30175 Hannover - Tel. 0511/34 32 05 - Fax 0511/3<del>4 15 44</del> - www.igh-grundbauinstitut.de

### Kornverteilung nach DIN 18 123

Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH

Regionalbereich Nord

Projekt: Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme





DR.- ING. WESELOH - PROF. DR.- ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mt


Volgersweg 58 · 30175 Hannover · Tel. 0511/34 32 05 · Fax 0511/3<del>4 15 44</del> · www.igh-grundbauinstitut.de

### Kornverteilung nach DIN 18 123

Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH

Regionalbereich Nord

Projekt: Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme





DR.- ING. WESELOH - PROF. DR.- ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mt


Volgersweg 58 · 30175 Hannover · Tel. 0511/34 32 05 · Fax 0511/34 15 44 · www.igh-grundbauinstitut.de

# Kornverteilung nach DIN 18 123

Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH

Regionalbereich Nord

Projekt: Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme





DR.- ING. WESELOH - PROF. DR.- ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mt


Volgersweg 58 · 30175 Hannover · Tel. 0511/34 32 05 · Fax 0511/34 - 15 - 44 · www.igh-grundbauinstitut.de

# Kornverteilung nach DIN 18 123

Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH

Regionalbereich Nord

Projekt: Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme



IGH

INGENIEURGESELLSCHAFT GRUNDBAUINSTITUT

DR.- ING. WESELOH - PROF. DR.- ING. MÜLLER-KIRCHENBAUER mb


Volgersweg 58 · 30175 Hannover · Tel. 0511/34 32 05 · Fax 0511/34 - 15 - 44 · www.igh-grundbauinstitut.de

# Kornverteilung nach DIN 18 123

Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH

Regionalbereich Nord

Projekt: Erneuerung EÜ Flutbrücke Wümme



Auftr.Nr.: 2.953/3 Anlage: 6.1



WESSLING Laboratorien GmbH Labor Hannover Feodor-Lynen-Straße  $23 \cdot 30625$  Hannover Tel. +49 [0] 511 54700-0 · Fax +49 [0] 511 54700-30 labor.hannover@wessling.de

WESSLING Laboratorien GmbH, Feodor-Lynen-Str. 23, 30625 Hannover

IGH
Ingenieurgesellschaft Grundbauinstitut mbH
Frau Jantze
Volgersweg 58
30175 Hannover

Ansprechpartner: Durchwahl:

E-Mail:

Dr. Joachim Kintrup (0511) 54 700-22 Joachim.Kintrup @wessling.de

# 2.953/3 EÜ Strecke 1745, km 22,643 - Untersuchung von Grundwasser auf Beton - und Stahlaggressivität

Auftrag Nr.	UHA-03974-11	Datum	09.09.201
	11-097360-01	]	
	01.09.2011	1	
	2.953/3 RKS 3 (t=0,7m)	]	
	Grundwasser	1	
	Auftraggeber		
	2*250ml 1I PE	]	
	3		
	01.09.2011	1	
	09.09.2011	1	
	Auftrag Nr.	11-097360-01 01.09.2011 2.953/3 RKS 3 (t=0,7m) Grundwasser Auftraggeber 2*250ml 1I PE 3 01.09.2011	11-097360-01  01.09.2011  2.953/3 RKS 3 (t=0,7m)  Grundwasser  Auftraggeber  2*250ml 11PE  3  01.09.2011

Auftr.Nr.: 2.953/3 Anlage: 6.2



WESSLING Laboratorien GmbH Labor Hannover Feodor-Lynen-Straße 23 · 30625 Hannover Tel. +49 (0) 511 54700-0 · Fax +49 (0) 511 54700-30 labor.hannover@wessling.de

Datum 09.09.2011

Prüfbericht Nr. UHA11-05965-1	Auf	trag Nr.	UHA-03974-11
Wasser nach Beton/Stahlaggressivi	tät		
Probe Nr.			11-097360-01
Bezeichnung			2.953/3 RKS 3 (t=0,7m)
Aussehen		W/E	gelb
Geruch		W/E	erdig
Geruch nach Ansäuern		W/E	erdig
pH-Wert		W/E	6,8
Permanganat-Verbrauch	mg/l	W/E	75
Säurekapazität, pH 4,3	mmol/l	W/E	2,6
Gesamthärte	mg/l	W/E	64
Härtehydrogencarbonat	mg/l	W/E	73
Nichtcarbonathärte	mg/l	W/E	-/-
Ammonium (NH4)	mg/l	W/E	0,67
Sulfat (SO4)	mg/l	W/E	25
Chlorid (CI)	mg/l	W/E	7,3
Kohlensäure (CO2), aggressive	mg/l	W/E	19
Sulfid (S), gelöst	mg/l	W/E	<0,04
Chlorid (CI)	mol/m³	W/E	0,206
Sulfat (SO4)	mol/m³	W/E	0,260
Calcium (Ca)	mol/m³	W/E	0,898
Redoxpotential vs. NHE	V	W/E	0,408
Calcium (Ca)	mg/l	W/E	36
Magnesium (Mg)	mg/l	W/E	5,8

W/E

Auftr.Nr.: 2.953/3 Anlage: 6.3



WESSLING Laboratorien GmbH Labor Hannover Feodor-Lynen-Straße  $23\cdot30625$  Hannover Tel. +49 (0) 511 54700-0 · Fax +49 (0) 511 54700-30 labor.hannover@wessling.de

Prüfbericht Nr. UHA11-05965-1 Auftrag Nr. UHA-03974-11 Datum 09.09.2011

WES 088 DEV B1/2A WES 089 DIN 38404 C5<sup>A</sup> DIN 4030 Teil 2<sup>A</sup> DIN 38409 H7A DIN 38409 H6A DIN 38405 D8<sup>A</sup> ISO 17294-2 EN ISO 11885<sup>A</sup> DIN 38406 E5-1<sup>A</sup> EN ISO 10304 D19/D20A EN ISO 10304 D19/D20A EN ISO 10304-1<sup>A</sup> EN ISO 10304-1<sup>A</sup> DIN 38404 C10<sup>A</sup> DIN 38405 D26<sup>A</sup> DIN 38404 C6<sup>A</sup>

Wasser/Eluat

#### Abkürzungen und Methoden

Aussehen
Geruch/Geschmack in Wasser
Geruch nach Ansäuem
pH-Wert in Wasser
Permanganat-Verbrauch in Wasser/Eluat
Säure- und Basekapazität in Wasser/Eluat
Gesamthärte in Wasser/Eluat (mg/l)
Carbonathärte in Wasser/Eluat (mg/l)
Metalle/Elemente in Wasser/Eluat (ICP-OES / ICP-MS)
Calcium Wasser (berechnet)
Ammonium in Wasser/Eluat (photometrisch)
Sulfat in Wasser/Eluat
Sulfat in Wasser (berechnet)
Chlorid in Wasser/Eluat
Chlorid in Wasser (berechnet)
Kohlensäure aggressive in Wasser/Eluat
Sulfid gelöst in Wasser/Eluat
Redoxpotenzial

#### ausführender Standort

Umweltanalytik Hannover
Umweltanalytik Hannover

V. Ser Ditlort

Dr. Joachim Kintrup Geschäftsbereichsleiter

Seite 3 von 3



Auftr.Nr.: 2.953/3 Anlage: 6.4



Prüfbericht	Probenahme und Analyse
über die Prüfung und Beurteilung von Wasser	nach DIN 4030 Teil 2
auf Betonaggressivität	

1. Allgemeine Angaben					
Auftraggeber:	IGH			Auftrags-Nr.:	
Bauvorhaben:	2.953/3 E	Ü Strecke	e 1745, km 22,6		11-097360-01
Art des Wassers:				Bezeichnung	2.953/3 RKS 3 (t=0,
(z.B. Grund-, Oberflächen-, Sickerwa	sser)			des Wassers:	
Entnahmestelle:				Entnahmetiefe:	m
(z.B. Bohrloch, Schürfgrube, offenes	Gewässer)				
Temperatur des Wassers:		Entnahr	nezeit:	Entnahmedatum:	
	°C		Uhi		
2. Erweiterte Angaben		***************************************			
Fließrichtung:			Fließgeschwind	digkeit:	m/s
Höhe des Wasserspiegels:		m	Hydrostatische		m
Beschreibung der Geländever	hältnisse am	Entnahm	eort:		
(z.B. Wohnhäuser, Industrie, Deponie	, Halden, Acker	land, Wald)			
	_				
Ort, Datum			Probenehmer		-

3. Wasseranaly		4. Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1			
		schwach	stark	sehr stark	
Parameter	Prüfer	gebnis	angreifend	angreifend	angreifend
Aussehen	ge	elb	-	-	-
Geruch (unveränderte Probe)	er	dig	-	-	_
Geruch (angesäuerte Probe)	er	dig	-	_	-
pH-Wert	6,8		6,5 bis 5,5	< 5,5 bis 4,5	< 4,5
KMnO4-Verbrauch	75	mg/l	-	-	-
Härte	64	ma	-	_	-
Härtehydrogencarbonat	73	mg CaO / I	-	-	2
Nichtcarbonathärte	-/-	7 CaO / 1		**	
Magnesium (Mg <sup>2+</sup> )	5,8	mg/l	300 bis 1000	> 1000 bis 3000	> 3000
Ammonium (NH4 <sup>+</sup> )		mg/l	15 bis 30	> 30 bis 60	> 60
Sulfat (SO4 <sup>2-</sup> )	25	mg/l	200 bis 600	> 600 bis 3000	> 3000
Chlorid (Cl <sup>-</sup> )	7,3	mg/l	_	-	-
CO2 (kalklösend)	19	mg/l	15 bis 40	> 40 bis 100	> 100
Sulfid (S <sup>2-</sup> )	<0,04	mg/l	-	-	-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Für die Beurteilung ist der höchste Angriffsgrad maßgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird. Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereichs (bei pH im unteren Viertel), so erhöht sich der Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

#### 5. Beurteilung

Das untersuchte Wasser ist schwach betonangreifend.

WESSLING Laboratorien GmbH, Feodor-Lynen-Str. 23, 30625 Hannover

Hannover, den 09. Sep. 2011 Ort, Datum

Dr. Joachim Kintrup Sachbearbeiter

Auftr.Nr.: 2.953/3 Anlage: 6.5



### Anlage: Bewertung der Stahlaggressivität von Wässern

nach DIN 50929 Teil 3: Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe

bei äußerer Korrosionsbelastung

(Rohrleitungen und Bauteile in Böden und Wässern)

Labornummer:	11-097360-01					
Merkmal und Dimension	Einheit	Analyse	unlegie	te Eisen	verzinkter	Stahl
(1) Wasserart			N <sub>1</sub> =	-1	M <sub>1</sub> =	1
a) fließende Gewässer						
b) stehende Gewässer		х				
c) Küste von Binnenseen						
d) anaerobe Moor, Meeresküste						
(2) Lage des Objektes			N <sub>2</sub> =	0	M <sub>2</sub> =	0
a) Unterwasserbereich		х			_	
b) Wasser-/Luftbereich			- 1			
c) Spritzwasserbereich						
(3) c(Cl <sup>-</sup> ) + 2c (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )		0,726				
mit Chlorid (Cl <sup>-</sup> )	mol/m <sup>3</sup>	0,206				
mit Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	mol/m <sup>3</sup>	0,26	N <sub>3</sub> =	0	M <sub>3</sub> =	0
(4)Säurekapazität bis pH 4,3	mol/m <sup>3</sup>	2,6	$N_4=$	3	M <sub>4</sub> =	1
(5) Ca <sup>2+</sup>	mol/m³	0,898	N <sub>5</sub> =	0	M <sub>5</sub> =	2
(6) pH-Wert	-	6,8	N <sub>6</sub> =	-1	M <sub>6</sub> =	-1
(7) Objekt/Wasser-Potential U <sub>H</sub>	V	0,408	N <sub>7</sub> =	-8		
(Zur Feststellung der Fremdkathoden)						
Bewertungszahlsumme W <sub>0</sub> =	1,00					
Bewertungszahlsumme W₁=	2.00					

Ì	Bewertungszahlsumme	W <sub>0</sub> =	1,00			
	Bewertungszahlsumme	W <sub>1</sub> =	2,00			
	Bewertungszahlsumme	W <sub>D</sub> =	3	Bewertungszahlsumme W <sub>L</sub> =	3	

#### Beurteilung:

Die Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stählen in Wässern ist im Unterwasserbereich

> sehr gering bezüglich Mulden und Lochkorrosion und

sehr gering bezüglich der Flächenkorrosion.

Die Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stählen in Wässern ist an der Wasser/Luft-Grenze

> sehr gering bezüglich Mulden und Lochkorrosion und

sehr gering bezüglich der Flächenkorrosion.

Die Güte der Deckschichten auf feuerverzinkten Stählen ist sehr gut.

Bemerkung:

Bewertung für stehendes Gewässer

im Unterwasserbereich

Dr. Joachim Kintrup

Hannover, den 09. Sep. 2011 Sachbearbeiter

WESSLING Laboratorien GmbH. Feodor-Lynen-Str. 23, 30625

Hannover